

Embla® ThermoWood

Karakteristika

Nedenfor findes en række eksempler på normalt forekommende og acceptable afvigelser på Embla® ThermoWood behandlet træ.



Manglende kantknast



Defekter, som ikke er synlige efter montering



Udfaldne perleknaster uden gennemgående hul



Sortknast



Hornknast



Barkringsknast



Synlig marvstråle



Ru oprifter omkring knaster

Embla® ThermoWood

Karakteristika

Fortsat...



Delvis fastvokset knast



Knaster med stjerner opstået ved thermobehandling



Harpikslommer



Enderevner op til 30 cm, som kan renskæres



Grovkappede ender op til 30 cm, som kan renskæres



Sorte perleknaster



Flossede sprøde hjørner, som kan slibes med sandpapir



Ru kant på op til 30 cm

Embla® ThermoWood

Karakteristika

Fortsat...



Sortknast der sidder fast



Delvis fastvokset kantknast



Små kantskader op til 30 cm



Barkringsknaster der sidder fast



Knast med flig

Embla® ThermoWood

Karakteristika

Nedenfor findes en række fejl på Embla® ThermoWood, som ikke skal accepteres



Brædder med skader, der ikke kan kappes væk



Brædder med funktionsnedsættelse og risiko for brud



Brædder med råd og rådne knaster