



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV
Tegning dato:	02.01.2026	Froslev Træ AS, Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg
Tegning udført af:	Arne Marxen	Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk



Kontrolmål / Kontrollmåls / Control measure = 100 mm
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEV
Tegning dato:	02.01.2026	Froslev Træ AS Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg
Tegning udført af:	Arne Marxen	Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk



Kontrolmål / Kontrollmaß / Control measure = 100 mm
Se printerindstilling / Siehe Druckereinstellung / See printer settings!

Profil:		FROSLEEV
Tegning dato:	02.01.2026	Froslev Træ AS Jens P. L. Petersens Vej 1, Froslev 6330 Padborg
Tegning udført af:	Arne Marxen	Telefon 74 67 06 00 info@froslev.dk froslev.dk